

Clusone, continuano i lavori in via don Bepo Vavassori

di Redazione - 29 Maggio 2020



Procedono i lavori nell'area verde accanto alla struttura polivalente di via Don Bepo Vavassori.

L'intervento mira a risolvere un problema che da anni si verifica nella zona in concomitanza degli eventi atmosferici particolarmente intensi. Più volte sono stati segnalati allagamenti di box e scantinati degli edifici della zona.

Con le opere si vuole convogliare le acque piovane nel sottosuolo attraverso pozzi, senza ricorrere quindi alla rete fognaria, che rischierebbe di non sopportare il carico.

Anche dopo l'intervento eseguito con la realizzazione della struttura polivalente si sono verificati problemi, pertanto sono state necessarie nuove opere. [Ne avevamo parlato in questo articolo.](#)